

1. DATOS GENERALES

Fecha de Emisión: 2026-06-02

SOLICITANTE EEP. S.A ESP

DIRECCION: CARRERA 10 #17 - 35 .

No. SERVICIO 2090022

FECHA DE INSPECCIÓN 2026-06-02 7:31 p.m.

LUGAR DE INSPECCIÓN: CALLE. 17A # 42A - 43 BOGOTÁ D.C.

SOLICITUD DE SERVICIO 11521

2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIDOR

Serie	Marca	Modelo	Puente	Tipo	Principio
19501215	HIKING	DSS238.	No Aplica	2F3H	ESTATICO

Tensión (V)	Corriente (A)	Año Fabricación	Resolución	Constante	Clase
2X120/208V	5(100)	2.020		400	1

LEC_DIU_kWh	LEC_DIU_kVARh	LEC_NOC_kWh	LEC_NOC_kVARh

3. CONCLUSIÓN DE LA INSPECCIÓN DEL MEDIDOR

Analizando los resultados de la inspección se dictamina el medidor como: **NO CONFORME** según lo establecido en la NTC 4856 de 2023 numeral 4.1.2. Anexo A.

APROBADO POR:



Oscar Arboleda
Coordinador Organismo
de Inspección Técnica

La inspección del ítem se realiza bajo la NTC 4856 de 2023 numeral 4.1.2. Anexo A Verificación del Medidor y la inspección de sellos bajo el numeral 4.1.1. Anexo C y D Verificación del Estado de los Sellos. Este Informe expresa fielmente el resultado de la inspección realizada al ítem especificado bajo prueba, no podrá ser reproducido salvo en su totalidad. Los resultados expresados se refieren al momento y condiciones en las que se realizó la inspección. El Organismo de Inspección no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información registrada en este informe.


CALLE 17 A No 42A-43
Bogotá D.C. Colombia

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA Nro 0663156

No. de SERIE	19501215	MARCA	HIKING	TIPO	2F3H
--------------	----------	-------	--------	------	------

4. CADENA DE CUSTODIA

4.1 Verificación del Embalaje

Tipo	Identificación	Resultado	Observaciones	CONVENCIONES UBICACIÓN DE SELLOS DE SEGURIDAD:
ETIQUETA	8902	CONFORME		TP: Tapa Principal CC: Caja de conexión 
Caja	N/A	CONFORME		

Observaciones:

Por condiciones internas del medidor no es posible tomar lectura correcta.

Realizado por: GM458443 Fecha: 2026-05-29 Hora: 8:19:27 Camara: 08

5. NSPECCIÓN DE EL(LOS) SELLO(S)

Posición	Tipo	Color	Serie	Resultado	Cód.	Observaciones
13	TAMBOR	ROJO	956508	NO CONFORME	SDT	MATERIAL DEL SELLO DE SEGURIDAD DETERIORADO
01	TAMBOR	BLANCO	1622755	NO CONFORME	SDT	MATERIAL DEL SELLO DE SEGURIDAD DETERIORADO
03	TAMBOR	BLANCO	1622756	NO CONFORME	SDT	MATERIAL DEL SELLO DE SEGURIDAD DETERIORADO
Tapa base	ETIQUETA	GRIS	2280769	NO CONFORME	SDT	MATERIAL DEL SELLO DE SEGURIDAD DETERIORADO

5.1. CONCLUSIÓN DE LA INSPECCIÓN DE EL(LOS) SELLO(S)

Analizando los resultados de la inspección se dictamina(n) el(los) sello(s) como: NO CONFORME(S) según lo establecido en la NTC 4856 de 2023 numeral 4.1.1. Anexo C y D.

Realizado por: GM0079709163 Fecha: 2026-06-02 Hora: 15:02:37 Camara: 05

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA Nro 0663156

No. de SERIE	19501215	MARCA	HIKING	TIPO	2F3H
--------------	----------	-------	--------	------	------

6. INSPECCIÓN VISUAL DEL MEDIDOR

Durante la inspección visual se revisaron cada uno de los componentes y elementos del medidor de acuerdo con los procedimientos internos del Organismo de Inspección, garantizando que los elementos revisados corresponden a los enunciados en la NTC 4856 2023 numeral 4.1.2. Anexo A. la conclusion de la inspeccion del medidor se indica en la pagina 1 numeral 3.

Código Observaciones	Descripción
BMRT	BASE ROTO
TPFP	TAPA PRINCIPAL FUERA DE POSICIÓN (No permite tomar lectura correcta)
TEQM	Tarjetas electronica QUEMADO (Circuito impreso y elementos de estado solidos)
PCPF	PLACA DE CARACTERÍSTICAS PERFORADO (Parte inferior)

Observaciones:

El estado del medidor no permite realizar pruebas metrológicas

Este Informe expresa fielmente el resultado de la inspeccion tecnica realizada en las instalaciones del organismo de inspeccion y los resultados expresados se refieren exclusivamente a la inspeccion realizada al medidor.

Nota 1: La unidad de medida de la resolución y constante del medidor se ven reflejadas en la placa de características del registro gráfico

Nota 2: Durante la inspeccion tecnica, se pueden presentar cambios en la integridad fisica del medidor.

Nota 3: El codigo reportado con la letra (O), corresponde a una observacion.

Realizado por: GM0079709163 Fecha: 2026-06-02 Hora: 15:02:37 Camara: 05 Resultado: NO CONFORME

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA Nro 0663156

No. de SERIE	MARCA	TIPO
19501215	HIKING	2F3H

REGISTRO GRÁFICO MEDIDOR NO: 19501215



Placa de características



BASE ROTO



TAPA PRINCIPAL FUERA DE POSICIÓN (No permite tomar lectura correcta)



PLACA DE CARACTERÍSTICAS PERFORADO (Parte inferior)



Tarjetas electronica QUEMADO (Circuito impreso y elementos de estado solidos)

Fin del informe.