



Conectamos
comunidades con
energía
que
transforma vidas

Pereira, 31 de agosto de 2026

Señor,
Suscriptor y/o Usuario
Matricula: 138958
Dirección: CRA 1B 19 59 SALAZAR LONDOÑO
Ciclo: 1 Ruta: 1010013000

N° 29480

Asunto: Entrega de Certificado de Calibración y Ensayo

Cordial saludo,

De la manera mas atenta nos permitimos entregarle Informe De Inspección Técnica N° 669916, de Medidor N° 11114752, el cual fue retirado del predio en la dirección: CRA 1B 19 59 SALAZAR LONDOÑO, para verificación y análisis en un laboratorio acreditado para tal fin y cuyo resultado de inspección fue: NO CONFORME.

De conformidad con el Artículo 9.1 de la Ley de 142 de 1994, EL USUARIO TIENE DERECHO A LA CORRECTA MEDICIÓN DEL CONSUMO, en obtener de las empresas la medición de sus reales, mediante instrumentos tecnológicos apropiados, dentro de los plazos y términos que establezca la Comisión de Regulación de Energía-CREG.

Es por esta razón que la Empresa se permite comunicarle al suscriptor y/o usuario que cuenta con treinta días calendario (un periodo de facturación), a partir de la fecha para:

PRIMERO: Solicitar la devolución de su equipo de medida, ello toda vez que, por políticas de protección del medio ambiente, el medidor mencionado se encuentra en las instalaciones del laboratorio que realizo la inspección respectiva, con el fin de garantizar la mejor disposición final de estos materiales de desecho. Si pasado este tiempo no se tiene solicitud al respecto, se entiende que al medidor debe darse disposición final adecuada.

SEGUNDO: Si el Suscriptor y/o Usuario decide adquirir el medidor de manera particular, deberá entregarlo en las oficinas de Atención al Usuario de la Empresa acompañado de la fotocopia de la ultima factura de pago del servicio, la factura de compra del medidor y el Certificado de Calibración expedido por un laboratorio acreditado ante la superintendencia de Industrial y Comercio. Es preciso señalar que el equipo de medida deberá reunir los requerimientos técnicos previstos por la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Código de Distribución y/o Medida (Numeral 7.5.1 - Res. GREG 070 de 1998). De ser necesario, el Suscriptor y/o usuario deberá normalizar la acometida.

Si la Empresa realizo instalación de un equipo de medida en calidad de préstamo, este quedara como definitivo si dentro del termino mencionado no se ha recibido un medidor por parte de Suscriptor y/o Usuario según lo dispuesto anteriormente, procediendo a realizar el correspondiente cobro en la facturación del servicio, de conformidad con las políticas de financiación vigentes.

El Usuario es la razón de ser de nuestra empresa, permítanos seguir prestando nuestro servicio, contribuyendo con el crecimiento de la región.

Cualquier inquietud, con gusto será atendida en las oficinas de Atención al Usuario o en la línea telefónica 115(Opción 2).

Cordialmente,

JOHN WILSON VELASQUEZ BOHORQUEZ
GERENTE SOLUCIONES ENERGÉTICAS

Entregó: _____

Recepción del documento:

OFICINA PEREIRA Tel. 310 117718 CIV. CARRERA 8 BIS 35 30 NIT. 900 151 122 RES. 0380 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	
Guía No:	4001564201775
Admisión:	2026-08-31-17:14:44
Remitente	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.E.S.P. EMPRESA DE ENER NIT:816002019-9 PEREIRA RISARA
Destinatario	LUZDAY MEJIA CRA 1B 19 59 SALAZAR LONDOÑO CP 660005 29480 PEREIRA RISARA
Peso:	0.5g Val: \$1500 PROTOSOL
g-b-p:	12-42

Guía No. 4001564201775 Admisión: 2026-08-31-17:14:44	
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.E.S.P. notificacionesjudiciales@eep.com.co CR 1 O 17 55 ED TORRE CENTRAL PEREIRA RISARALDA	
REMITENTE	LUZDAY MEJIA 29480 CRA 1B 19 59 SALAZAR LONDOÑO Tel. 0 Id Obs. PROTOCOLOS Cte. PARE HECTOR BERMUDEZ PEREIRA RISARALDA
DESTINATARIO	LUZDAY MEJIA 29480 CRA 1B 19 59 SALAZAR LONDOÑO Tel. 0 Id Obs. PROTOCOLOS Cte. PARE HECTOR BERMUDEZ PEREIRA RISARALDA
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO NOMBRE CLARO	
DEVOLUCION O Desconocido O Rehusado O No reside O No reclamado O Direc. Errada O Otros 294660005	
Intento de Entrega 1 Intento de Entrega 2 Intento de Entrega 3	
Folios: 1 Peso: 0.5g Valor: \$1500 Ods. 26815701775 4001564201775	
OFICINA PEREIRA RES. 0380 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 310 117718 900 151 122	

Edificio Torre Central 10 N° 17-55 Línea de ater
www.eep.com.co ✉ cont
Pereira - Ri

Cole - curva P Negro

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA Nro 0669916

1. DATOS GENERALES

Fecha de Emisión: 2026-07-28

SOLICITANTE EEP. S.A ESP
DIRECCION: CARRERA 10 #17 - 35 .
No. SERVICIO 138958
FECHA DE INSPECCIÓN 2026-07-28 4:25 p.m.
LUGAR DE INSPECCIÓN: CALLE. 17A # 42A - 43 BOGOTÁ D.C.
SOLICITUD DE SERVICIO 11634

2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIDOR

Serie	Marca	Modelo	Puente	Tipo	Principio
11114752	@METER	HOME-1-1C11.21.11	No Aplica	1F2H	ESTATICO


Tensión (V)	Corriente (A)	Año Fabricación	Resolución	Constante	Clase
120	5(100)	2.011	0.01	4000	1

LEC_DIU_kWh	LEC_DIU_kVARh	LEC_NOC_kWh	LEC_NOC_kVARh
11627,34			

3. CONCLUSIÓN DE LA INSPECCIÓN DEL MEDIDOR

Analizando los resultados de la inspección se dictamina el medidor como: **NO CONFORME** según lo establecido en la NTC 4856 de 2023 numeral 4.1.2. Anexo A.

APROBADO POR:



Oscar Arboleda
Coordinador Organismo
de Inspección Técnica

La inspección del ítem se realiza bajo la NTC 4856 de 2023 numeral 4.1.2. Anexo A Verificación del Medidor y la inspección de sellos bajo el numeral 4.1.1. Anexo C y D Verificación del Estado de los Sellos. Este Informe expresa fielmente el resultado de la inspección realizada al ítem especificado bajo prueba, no podrá ser reproducido salvo en su totalidad. Los resultados expresados se refieren al momento y condiciones en las que se realizó la inspección. El Organismo de Inspección no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información registrada en este Informe.

CALLE 17 A No 42A-43
Bogotá D.C. Colombia

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA Nro 0669916


No. de SERIE	11114752	MARCA	@METER	TIPO	1F2H
--------------	----------	-------	--------	------	------

4. CADENA DE CUSTODIA

4.1 Verificación del Embalaje

Tipo	Identificación	Resultado	Observaciones
ETIQUETA	021829	CONFORME	
Caja	N/A	CONFORME	

CONVENCIONES UBICACIÓN DE SELLOS DE SEGURIDAD:



Observaciones:

Medidor sin tapa del bloque de terminales.
Tapa principal rota.

Realizado por: GM458443 Fecha: 2026-07-24 Hora: 9:10:19 Camara: 08

5. INSPECCIÓN DE EL(LOS) SELLO(S)

Posición	Tipo	Color	Serie	Resultado	Cód.	Observaciones
07	TAMBOR	AZUL	1452832	NO CONFORME	SDT	MATERIAL DEL SELLO DE SEGURIDAD DETERIORADO (Aplica también para la posición 09)
Tapa base	ETIQUETA	BLANCO	1878438	NO CONFORME	SDT	MATERIAL DEL SELLO DE SEGURIDAD DETERIORADO

5.1. CONCLUSIÓN DE LA INSPECCIÓN DE EL(LOS) SELLO(S)

Analizando los resultados de la inspección se dictamina(n) el(los) sello(s) como: NO CONFORME(S) según lo establecido en la NTC 4856 de 2023 numeral 4.1.1. Anexo C y D.

Realizado por: GM0079709163 Fecha: 2026-07-28 Hora: 9:09:03 Camara: 03



INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA Nro 0669916

No. de SERIE	11114752	MARCA	@METER	TIPO	1F2H
--------------	----------	-------	--------	------	------

6. INSPECCIÓN VISUAL DEL MEDIDOR

Durante la inspección visual se revisaron cada uno de los componentes y elementos del medidor de acuerdo con los procedimientos internos del Organismo de Inspección, garantizando que los elementos revisados corresponden a los enunciados en la NTC 4856 2023 numeral 4.1.2. Anexo A. la conclusión de la inspección del medidor se indica en la página 1 numeral 3.

Código Observaciones	Descripción
TPRT	TAPA PRINCIPAL ROTO (En la parte frontal)
BMEE	BASE CON ELEMENTO EXTRAÑO (Elemento metálico al interior del medidor, presenta riesgo eléctrico)
CCDT	CIRCUITO DE CORRIENTE DETERIORADO (Shunt)

Observaciones:

El estado del medidor no permite realizar pruebas metrológicas

Este Informe expresa fielmente el resultado de la inspección técnica realizada en las instalaciones del organismo de inspección y los resultados expresados se refieren exclusivamente a la inspección realizada al medidor.

Nota 1: La unidad de medida de la resolución y constante del medidor se ven reflejadas en la placa de características del registro gráfico

Nota 2: Durante la inspección técnica, se pueden presentar cambios en la integridad física del medidor.


Nota 3: El código reportado con la letra (O), corresponde a una observación.

Realizado por: GM0079709163 Fecha: 2026-07-28 Hora: 9:09:03 Camara: 03 Resultado: NO CONFORME


INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA Nro 0669916

No. de SERIE	11114752	MARCA	@METER	TIPO	1F2H
--------------	----------	-------	--------	------	------


REGISTRO GRÁFICO MEDIDOR NO: 11114752



PLACA DE CARACTERÍSTICAS



TAPA PRINCIPAL ROTO (En la parte frontal)



BASE CON ELEMENTO EXTRAÑO (Elemento metálico al interior del medidor, presenta riesgo eléctrico)



CIRCUITO DE CORRIENTE DETERIORADO (Shunt)

Fin del informe.