

Pereira, 5 de diciembre de 2025

Señor

Suscriptor y/o Usuario
Dirección: Cra 9 15 12
CICLO: 1 / RUTA: 1010215125
Pereira-Risaralda

Radicado: 16322
Matricula: 160184

Asunto: Comunicación de Inicio al Procedimiento Administrativo de Recuperación de Energía y Traslado de Material Probatorio.

Respetado Suscriptor y/o Usuario, en atención al asunto de la referencia, nos permitimos informar:

1. La Empresa de Energía de Pereira S.A ESP, realizo revisión técnica al inmueble identificado con código de cuenta o matrícula No. 160184, en ejercicio del derecho consagrado en el numeral Quinto y Sexto de la Clausula Decima Cuarta del Contrato para la Prestación del Servicio Publico Domiciliario de Energía Eléctrica Con Condiciones Uniformes, el cual la faculta para realizar revisiones de las instalaciones internas, revisión de los medidores o su retiro temporal con el fin de verificar su correcto funcionamiento y calibración, retirar la acometida cuando se requiera para verificar su estado y garantizar la correcta medición del consumo.
2. La revisión técnica fue atendida por Wilmar Santa, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 79722387, a quien conforme a lo descrito en el numeral Trece de la Clausula Decima Tercera del Contrato para la Prestación del Servicio Publico Domiciliario de Energía Electrica con Condiciones Uniformes se le entrego copia del Acta de Revisión y/o Instalación No. 159859 del 20 de octubre de 2025, en la cual se relacionó la información del Suscriptor y/o Usuario, del equipo de medida encontrado en terreno, elementos de seguridad, carga instalada y demás observaciones halladas en el momento de la visita.
3. De la lectura del Acta de Revisión y/o Instalación se evidencia(n) la(s) siguiente(s) irregularidad(es), entendida(s) como toda anomalía en el sistema de medida que afecta(n) directa o indirectamente el correcto registro de la energía consumida y/o la facturación del servicio:
 - Display en mal estado
4. Así las cosas, en virtud a la irregularidad detectada en el equipo de medida No. 1317301377, el mismo fue retirado, embalado y enviado al laboratorio de calibración y ensayo de CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S ORGANISMO DE INSPECCIÓN TÉCNICA para su respectiva evaluación.
5. En aras de garantizar el derecho al debido proceso y de facilitar el ejercicio del principio de contradicción que le asiste al suscriptor y/o usuario, anexamos a la presente comunicación el siguiente material probatorio con la finalidad de permitirle la presentación de descargos por medio de los cuales podrá aportar las pruebas de lo que pretenda hacer valer y/o solicitar la práctica de las que considere pertinentes, conducentes y útiles para su defensa, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibido de la misma:
 - Acta de Revisión y/o Instalación No. 159859 del 20 de octubre de 2025

Con la cual se pretende probar la veracidad de la revisión efectuada por el personal técnico de la Empresa, cuyo previo análisis haya determinado la necesidad de realizar visita técnica. En la misma quedaron plasmados los pormenores y hallazgos encontrados como: **"Display en mal estado"**; en consecuencia, se procedió al retiro y embale del equipo de medida con el fin de ser enviado al laboratorio acreditado de acuerdo con lo preceptuado en la Parte tercera de la Cláusula Trigésima contractual.

(1 folio)

- Informe de Inspección Técnica No. 637941 del 7 de noviembre de 2025, emitido por el laboratorio de calibración y ensayo CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S ORGANISMO DE INSPECCIÓN TÉCNICA.

A través de este informe, se logra demostrar el funcionamiento interno del equipo de medida, el cual es dictaminado por el laboratorio mencionado anteriormente.

La evaluación de la condición metrológica del medidor se realiza basados en la norma técnica colombiana NTC 4856 que consiste en las siguientes pruebas:

- Exactitud: Se emplea el método de comparación directa de energía entregada por el EPM (Equipo Patrón de Medida) al medidor bajo prueba.
- Arranque: Donde se comprueba que el medidor debe de arrancar y continuar registrando con corrientes pequeñas
- Funcionamiento sin carga: Evaluación del medidor para verificar que no registre cuando no hay corriente aplicada
- Verificación de la constante: Evalúa que el medidor registre la energía dosificada correctamente.

Si alguna de las pruebas mencionadas no cumple con los requisitos establecidos por la Norma Técnica Colombiana, se obtiene un resultado No Conforme.

No. SERIE: 1317301377

MARCA: GENESIS III

MODELO: ETM 34

CLASE: 1

TIPO: 3F4H

Prueba de Marcha Sin Carga							
Tension Aplicada (V)		Tiempo de Prueba (min)			Resultado de la Prueba		
120,00		30,00			Conforme		
Prueba de Arranque							
Corriente Arranque (mA)		Tension Aplicada (V)		Tiempo Prueba (min)		Resultado	
20,0		120		5		Conforme	
RESULTADOS EN ACTIVA							
Pruebas de Exactitud							
Fase.	U(V)	I(A)	COS	Error (%)	U exp(%)	Error Maximo (%)	Resultado
R-S-T	120,00	0.25	1,00	1,21	0,04	2,00	Conforme
R-S-T	120,00	5	1,00	-0,12	0,04	1,25	Conforme
R-S-T	120,00	5	0,50	0,14	0,26	1,50	Conforme
R-S-T	120,00	100	1,00	0,14	0,04	1,25	Conforme
R	120,00	5	1,00	0,15	0,04	2,25	Conforme
S	120,00	5	1,00	-0,33	0,04	2,25	Conforme
T	120,00	5	1,00	-0,04	0,04	2,25	Conforme
Prueba de Verificación de la Constante. Método de Dosificación.							
Corriente(A)	Lectura Inicial	Lectura Final	Energia Suministrada	Error (%)	Error en punto de Prueba	Resultado	
100,00	0	0	2,00	-100,00	0,14	No Conforme	
RESULTADOS EN REACTIVA							
Pruebas de Exactitud							
Fase.	U(V)	I(A)	SEN	Error (%)	U exp(%)	Error Maximo (%)	Resultado
R-S-T	120,00	0.25	1,00	-1,65	0,22	3,50	Conforme
R-S-T	120,00	5	1,00	-0,27	0,22	2,50	Conforme
R-S-T	120,00	5	0,50	-0,45	0,22	3,00	Conforme
R-S-T	120,00	100	1,00	-0,13	0,22	2,50	Conforme
R	120,00	5	1,00	0,49	0,22	3,50	Conforme
S	120,00	5	1,00	0,10	0,22	3,50	Conforme
T	120,00	5	1,00	0,60	0,22	3,50	Conforme
Prueba de Verificación de la Constante. Método de Dosificación.							
Corriente(A)	Lectura Inicial	Lectura Final	Energia Suministrada	Error (%)	Error en punto de Prueba	Resultado	
100,00	0	0	1,00	-100,00	-0,13	No Conforme	
Observaciones							
Marcha Sin Carga		Conforme		Visualizador muestra segmentos deteriorados, no es posible tomar lecturas correctas.			
Arranque		Conforme					
Exactitud		Conforme					
Verificación de la constante		No Conforme					

En este caso el medidor resultó NO CONFORME en la prueba de verificación de la constante; donde el visualizador muestra segmentos deteriorados y no es posible tomar lecturas correctas, lo que en consecuencia llevó a determinar el equipo con un porcentaje de error en la medida del -100 %.

Igualmente, se realiza una inspección visual donde se revisan cada una de las partes del medidor que se encuentra en prueba y sus elementos de acuerdo con los procedimientos internos del Organismo de Inspección garantizando que los elementos revisados corresponden a los enunciados en la norma NTC 4856 de 2018. Obteniendo los siguientes resultados de inspección visual:

Código Observaciones	Descripción
RGDT	REGISTRADOR DETERIORADO (Visualizador presenta segmentos deteriorados, no es posible tomar lectura correcta)

Dicho informe en la conclusión de la inspección expresa: Analizando los resultados de las inspecciones se dictamina el medidor como NO CONFORME

(5 folios)

- Análisis de Consumos de la matrícula No. 160184.

Este documento detalla el historial de consumos del predio desde la creación de la matrícula, convirtiéndose en un elemento de prueba utilizado para evidenciar el tiempo de permanencia de la irregularidad en el sistema de medición.

Al observar los registros se evidencia un aumento inmediato en el consumo después de la corrección efectuada en la visita técnica donde se deja todo el sistema de medida conforme.

(1 folio)

- De acuerdo con lo citado, se informa al Suscriptor y/o Usuario que con este escrito la Empresa da por iniciado el Procedimiento Administrativo de Recuperación de Energía, el cual tiene por finalidad u objeto recuperar la energía no facturada debido a alguna anomalía y/o irregularidad presentada en el sistema de medida o cuando se impida por cualquier otro medio tomar la lectura al equipo de medida.
- El procedimiento administrativo da lugar a efectuar recuperación de los consumos dejados de facturar; es por ello que posiblemente el Suscriptor y/o Usuario deba pagar sumas adicionales por periodos ya facturados. Para tales efectos se aplicaría lo dispuesto en la cláusula Trigésima del mencionado contrato, en concordancia con lo establecido en el Artículo 150 de la Ley 142 de 1994 y bajo los lineamientos del debido proceso consagrados en la Constitución Política (Art. 29).

Es importante manifestar que la Empresa se encuentra en la mejor disposición para llegar a una solución definitiva concertada con el Suscriptor y/o Usuario, para lo cual se deberá acercarse a las oficinas de atención al cliente, ubicadas en la Carrera 10 N.º 17-35 Edificio Torre Central piso 2, en la ciudad de Pereira o solicitar información en la línea telefónica 3151410 o al Whatsapp 3204065442 y/o consultar el Contrato Para La Prestación Del Servicio Público Domiciliario De Energía Eléctrica Con Condiciones Uniformes en nuestra página web www.eep.com.co

La presente comunicación se pondrá en conocimiento del Suscriptor y/o Usuario en la dirección de la matrícula No. 160184 o al correo electrónico que figure en el expediente.

Cordialmente,



ANDRÉS OROZCO PATIÑO
Líder PARE

ccairasco



900429481-7

36 A BIS 6 -50

L 5545030 Cali, Valle

002785 RP 0233

n@esmlogistica.com

digo postal 760042

500000001508753

SCRIPTOR Y/O

UARIO

9 15 12

REIRA RISARALDA

22



2150000001508753 - ORDEN: 5003831765327489 ZONA: 20

SUSCRIPTOR Y/O USUARIO

Cra 9 15 12

PEREIRA RISARALDA Cod. postal:66001

S.E.S ALEJANDRA ARROYAVE - TMP

16322

EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P

EDIFICIO TORRE CENTRAL, CARRERA 10 #17-55

PEREIRA RISARALDA Cod-postal:66001

NIT REMITE: 8160020199

Peso: 125gr

Valor:3450

2025/12/09

RECIBE:

DD

MM

AA

HORA

DESCONOCIDO

REHUSADO

NO PES DE

DE LA RAYADA

DESGUARDA

Predio en Construcción

OTRO

10

12

25

HORA