

Pereira, 9 de Marzo 2026

Señor,
 Suscriptor y/o Usuario
 Matrícula: 1019009
 Dirección: CLL 70 # 43 A- 56 PUEBLITO PAISA
 Ciclo: 11 Ruta: 1010145537

N° 28979

Asunto: Entrega de Certificado de Calibración y Ensayo

Cordial saludo,

De la manera más atenta nos permitimos entregarle Informe De Inspeccion Tecnica N° 649727, de Medidor N° 11129906, el cual fue retirado del predio ubicado en la dirección: CLL 70 # 43 A- 56 PUEBLITO PAISA , para verificación y análisis en un laboratorio acreditado para tal fin y cuyo resultado de inspección fue: NO CONFORME.

De conformidad con el Artículo 9.1 de la Ley 142 de 1994, **EL USUARIO TIENE DERECHO A LA CORRECTA MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS**, en obtener de las empresas la medición de sus consumos reales, mediante instrumentos tecnológicos apropiados, dentro de los plazos y términos que establezca la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG.

Es por esta razón que la Empresa se permite comunicarle al Suscriptor y/o Usuario que cuenta con treinta días calendario (un período de facturación), a partir de la fecha, para:

PRIMERO: Solicitar la devolución de su equipo de medida, ello, toda vez que por políticas de protección del medio ambiente, el medidor mencionado se encuentra en las instalaciones del laboratorio que realizó la inspección respectiva, con el fin de garantizar la mejor disposición final de estos materiales de desecho. Si pasado este tiempo no se tiene solicitud al respecto, se entiende que al medidor debe darse disposición final adecuada.


SEGUNDO: Si el Suscriptor y/o Usuario decide adquirir el medidor de manera particular, deberá entregarlo en las oficinas de Atención al Usuario de la Empresa acompañado de la fotocopia de la última factura de pago del servicio, la factura de compra del medidor y el Certificado de Calibración expedido por un laboratorio acreditado ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Es preciso señalar que el equipo de medida deberá reunir los requerimientos técnicos previstos por la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Código de Distribución y/o Medida (Numeral 7.5.1 - Res. CREG 070 de 1998). De ser necesario, el Suscriptor y/o Usuario deberá normalizar la acometida.

Si la Empresa realizó instalación de un equipo de medida en calidad de préstamo, éste quedará como definitivo si dentro del término mencionado no se ha recibido un medidor por parte del Suscriptor y/o Usuario según lo dispuesto anteriormente, procediendo a realizar el correspondiente cobro en la facturación del servicio, de conformidad con las políticas de financiación vigentes.

El Usuario es la razón de ser de nuestra Empresa, permítanos seguir prestando nuestros servicios, contribuyendo con el crecimiento de la región.

Cualquier inquietud, con gusto será atendida en las oficinas de Atención al Usuario o en la línea telefónica 115 (Opción 2).

Cordialmente,



JOHN WILSON VELASQUEZ BOHORQUEZ
GERENTE SOLUCIONES ENERGÉTICAS

Entregó: _____

Edificio Torre Central Carrera 10 N° 17-55 Línea
 www.eep.com.co



NIT 900429481-7
 CR 36 A BIS 6 -50 on
 TEL 5545030 Cali, V. C
 Lic 002785 RP 023
 esm@esmlogistica.com
 Código postal 76004
 2150000002314832

JORGE IVAN GARCIA
 CLL 70 # 43 A- 56
 PUEBLITO PAISA
 PEREIRA RISARALDA

28979



2150000002314832 - ORDEN: 5003831773094631 ZONA: 54

JORGE IVAN GARCIA		0
CLL 70 # 43 A- 56 PUEBLITO PAISA		
PEREIRA RISARALDA Cod. postal: 66001		28979
PARE HECTOR BERMUDEZ MARIN		
PROTOCOLOS		
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P		Peso: 125gr
EDIFICIO TORRE CENTRAL, CARRERA 10 #17-55		Valor: 3450
PEREIRA RISARALDA Cod. postal: 66001		2026/03/09
NIT REMITE: 8160020199		

RECIBE:

DESCONECADO	REHUSADO	NO RESIDE	DIR XADA	RESUMPTIVO
			X	

DD MM AA HORA

Falta M7 y consumo DE 1 MAR 2026



1. DATOS GENERALES

Fecha de Emisión: 2026-02-25

SOLICITANTE EEP. S.A ESP
DIRECCION: CARRERA 10 #17 - 35 .
No. SERVICIO 1019009
FECHA DE INSPECCIÓN 2026-02-25 4:37 p.m.
LUGAR DE INSPECCIÓN: CALLE. 17A # 42A - 43 BOGOTÁ D.C.
SOLICITUD DE SERVICIO 11318

2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIDOR

Serie	Marca	Modelo	Puente	Tipo	Principio
11129906	@METER	HOME-1.1C11.22.11	No Aplica	1F2H	ESTATICO

Tensión (V)	Corriente (A)	Año Fabricación	Resolución	Constante	Clase
120	5(100)	2.011		4000	1

LEC_DIU_kWh	LEC_DIU_kVARh	LEC_NOC_kWh	LEC_NOC_kVARh

3. CONCLUSIÓN DE LA INSPECCIÓN DEL MEDIDOR

Analizando los resultados de la inspección se dictamina el medidor como: **NO CONFORME** según lo establecido en la NTC 4856 de 2023 numeral 4.1.2. Anexo A.

APROBADO POR:

Oscar Arboleda
Coordinador Organismo
de Inspección Técnica

La inspección del ítem se realiza bajo la NTC 4856 de 2023 numeral 4.1.2. Anexo A Verificación del Medidor y la inspección de sellos bajo el numeral 4.1.1. Anexo C y D Verificación del Estado de los Sellos. Este Informe expresa fielmente el resultado de la inspección realizada al ítem especificado bajo prueba, no podrá ser reproducido salvo en su totalidad. Los resultados expresados se refieren al momento y condiciones en las que se realizó la inspección. El Organismo de Inspección no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información registrada en este informe.

CALLE 17 A No 42A-43
Bogotá D.C. Colombia



INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA Nro 0649727

No. de SERIE	11129906	MARCA	@METER	TIPO	1F2H
--------------	----------	-------	--------	------	------

4. CADENA DE CUSTODIA

4.1 Verificación del Embalaje

Tipo	Identificación	Resultado	Observaciones
ETIQUETA	20990	CONFORME	
Caja	N/a	CONFORME	

CONVENIONES UBICACIÓN DE SELLOS DE SEGURIDAD:

TP: Tapa Principal
CC: Caja de conexión

Observaciones:

Por condiciones internas del medidor no es posible tomar lectura correcta.

Realizado por: GM458443 Fecha: 2026-02-20 Hora: 7:29:15 Camara: 07

5. INSPECCIÓN DE EL(LOS) SELLO(S)

Posición	Tipo	Color	Serie	Resultado	Cód.	Observaciones
07	TAMBOR	AZUL	1513936	NO CONFORME	SDT	MATERIAL DEL SELLO DE SEGURIDAD DETERIORADO (Aplica también para la posición 09)
Tapa base	ETIQUETA	BLANCO	1926539	NO CONFORME	SDT	MATERIAL DEL SELLO DE SEGURIDAD DETERIORADO

5.1. CONCLUSIÓN DE LA INSPECCIÓN DE EL(LOS) SELLO(S)

Analizando los resultados de la inspección se dictamina(n) el(los) sello(s) como: NO CONFORME(S) según lo establecido en la NTC 4856 de 2023 numeral 4.1.1. Anexo C y D.

Realizado por: GM0079709163 Fecha: 2026-02-25 Hora: 14:19:14 Camara: 05

No. de SERIE	11129906	MARCA	@METER	TIPO	1F2H
---------------------	----------	--------------	--------	-------------	------

6. INSPECCIÓN VISUAL DEL MEDIDOR

Durante la inspección visual se revisaron cada uno de los componentes y elementos del medidor de acuerdo con los procedimientos internos del Organismo de Inspección, garantizando que los elementos revisados corresponden a los enunciados en la NTC 4856 2023 numeral 4.1.2. Anexo A. la conclusión de la inspección del medidor se indica en la pagina 1 numeral 3.

Código Observaciones	Descripción
RGRT	REGISTRADOR ROTO (Elementos de sujeción)
RGFP	REGISTRADOR FUERA DE POSICIÓN (No permite tomar lectura correcta)

Observaciones:

Este Informe expresa fielmente el resultado de la Inspeccion tecnica realizada en las instalaciones del organismo de inspeccion y los resultados expresados se refieren exclusivamente a la inspeccion realizada al medidor.

Nota 1: La unidad de medida de la resolución y constante del medidor se ven reflejadas en la placa de características del registro gráfico

Nota 2: Durante la Inspeccion tecnica, se pueden presentar cambios en la integridad fisica del medidor.


Nota 3: El codigo reportado con la letra (O), corresponde a una observacion.

Realizado por: GM0079709163 Fecha: 2026-02-25 Hora: 14:19:14 Camara: 05 Resultado: NO CONFORME


REGISTRO GRÁFICO MEDIDOR NO: 11129906



Placa de características



REGISTRADOR ROTO (Elementos de sujeción)



REGISTRADOR FUERA DE POSICIÓN (No permite tomar lectura correcta)

Fin del informe.

CALLE 17 A No 42A-43
 Bogotá D.C. Colombia

PROTOCOLO PRUEBAS METROLÓGICAS



SOLICITANTE EEP. S.A ESP /Dpto SIN AREA
 DIRECCION: CARRERA 10 #17 - 35 .
 No. SERVICIO 1019009
 FECHA DE INSPECCIÓN 2026-02-25 4:37 p.m.
 No. SERIE: 11129906 MARCA: @METER
 MODELO: HOME-1.1C11.22.11 CLASE: 1 TIPO: 1F2H

Prueba de Marcha Sin Carga		
Tension Aplicada (V)	Tiempo de Prueba (min)	Resultado de la Prueba
120,00	30,00	Conforme

Prueba de Arranque			
Corriente Arranque (mA)	Tension Aplicada (V)	Tiempo Prueba (min)	Resultado
20,0	120	6	Conforme

RESULTADOS EN ACTIVA

Pruebas de Exactitud							
Fase.	U(V)	I(A)	COS	Error (%)	U exp(%)	Error Maximo (%)	Resultado
R	120,00	0.25	1,00	0,47	0,08	2,00	Conforme
R	120,00	5	1,00	0,23	0,08	1,25	Conforme
R	120,00	5	0,50	0,85	0,16	1,50	Conforme
R	120,00	100	1,00	0,20	0,08	1,25	Conforme

Prueba de Verificación de la Constante. Método de Dosificación.						
Corriente(A)	Lectura Inicial	Lectura Final	Energía Suministrada	Error (%)	Error en punto de Prueba	Resultado
100,00	0	0	2,00	-100,00	0,20	No Conforme

Observaciones

Marcha Sin Carga	Conforme	No es posible tomar lectura correcta. (Registrador fuera de su posición).
Arranque	Conforme	
Exactitud	Conforme	
Verificación de la constante	No Conforme	

GM458443 Fecha 2026-02-25 Hora: 11:50:02

El EPM utilizado en la inspección metrológica del medidor fue el ZERA ED 7102 de serie 233681, trazado con el patrón de referencia EMH PRS 200.3 No 17404, mediante certificado de calibración CAM-E-1811-000004 Temperatura 21°C a 21°C Humedad 45% a 45%