

## 1. DATOS GENERALES

Fecha de Emisión: 2026-05-08

SOLICITANTE EEP. S.A ESP

DIRECCION: CARRERA 10 #17 - 35 .

No. SERVICIO 1835184

FECHA DE INSPECCIÓN 2026-05-08 4:00 p.m.

LUGAR DE INSPECCIÓN: CALLE. 17A # 42A - 43 BOGOTÁ D.C.

SOLICITUD DE SERVICIO 11469

## 2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIDOR

| Serie      | Marca        | Modelo | Puente  | Tipo | Principio |
|------------|--------------|--------|---------|------|-----------|
| 1217016632 | GENESIS II-S | EBM 23 | Interno | 2F3H | ESTATICO  |

| Tensión (V) | Corriente (A) | Año Fabricación | Resolución | Constante | Clase |
|-------------|---------------|-----------------|------------|-----------|-------|
| 2X120/208   | 5(100)A       | 2.017           | 0.01       | 4800      | 1     |

| LEC_DIU_kWh | LEC_DIU_kVARh | LEC_NOC_kWh | LEC_NOC_kVARh |
|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 15011,46    |               |             |               |

## 3. CONCLUSIÓN DE LA INSPECCIÓN DEL MEDIDOR

Analizando los resultados de la inspección se dictamina el medidor como: **NO CONFORME** según lo establecido en la NTC 4856 de 2023 numeral 4.1.2. Anexo A.

APROBADO POR:



Oscar Arboleda  
Coordinador Organismo  
de Inspección Técnica

La inspección del ítem se realiza bajo la NTC 4856 de 2023 numeral 4.1.2. Anexo A Verificación del Medidor y la inspección de sellos bajo el numeral 4.1.1. Anexo C y D Verificación del Estado de los Sellos. Este Informe expresa fielmente el resultado de la inspección realizada al ítem especificado bajo prueba, no podrá ser reproducido salvo en su totalidad. Los resultados expresados se refieren al momento y condiciones en las que se realizó la inspección. El Organismo de Inspección no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información registrada en este informe.


CALLE 17 A No 42A-43  
Bogotá D.C. Colombia

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA Nro 0659731

|              |            |       |              |      |      |
|--------------|------------|-------|--------------|------|------|
| No. de SERIE | 1217016632 | MARCA | GENESIS II-S | TIPO | 2F3H |
|--------------|------------|-------|--------------|------|------|

#### 4. CADENA DE CUSTODIA

##### 4.1 Verificación del Embalaje

| Tipo     | Identificación | Resultado | Observaciones | CONVENCIONES UBICACIÓN DE SELLOS DE SEGURIDAD:                                                                                    |
|----------|----------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIQUETA | 8623           | CONFORME  |               | TP: Tapa Principal<br>CC: Caja de conexión<br> |
| Caja     | N/A            | CONFORME  |               |                                                                                                                                   |

##### Observaciones:

Medidor sin tapa del bloque de terminales.

Realizado por: GM458443 Fecha: 2026-05-05 Hora: 9:27:52 Camara: 08

#### 5. NSPECCIÓN DE EL(LOS) SELLO(S)

| Posición  | Tipo     | Color    | Serie   | Resultado   | Cód. | Observaciones                               |
|-----------|----------|----------|---------|-------------|------|---------------------------------------------|
| Tapa base | ETIQUETA | PLATEADO | 1243205 | NO CONFORME | SDT  | MATERIAL DEL SELLO DE SEGURIDAD DETERIORADO |
| 09        | TAMBOR   | AZUL     | 1470690 | NO CONFORME | SDT  | MATERIAL DEL SELLO DE SEGURIDAD DETERIORADO |
| 07        | TAMBOR   | AZUL     | 1470691 | NO CONFORME | SDT  | MATERIAL DEL SELLO DE SEGURIDAD DETERIORADO |

##### 5.1. CONCLUSIÓN DE LA INSPECCIÓN DE EL(LOS) SELLO(S)

Analizando los resultados de la inspección se dictamina(n) el(los) sello(s) como: NO CONFORME(S) según lo establecido en la NTC 4856 de 2023 numeral 4.1.1. Anexo C y D.

Realizado por: GM0079709163 Fecha: 2026-05-08 Hora: 10:49:02 Camara: 03

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA Nro 0659731

|              |            |       |              |      |      |
|--------------|------------|-------|--------------|------|------|
| No. de SERIE | 1217016632 | MARCA | GENESIS II-S | TIPO | 2F3H |
|--------------|------------|-------|--------------|------|------|

## 6. INSPECCIÓN VISUAL DEL MEDIDOR

Durante la inspección visual se revisaron cada uno de los componentes y elementos del medidor de acuerdo con los procedimientos internos del Organismo de Inspección, garantizando que los elementos revisados corresponden a los enunciados en la NTC 4856 2023 numeral 4.1.2. Anexo A. la conclusion de la inspeccion del medidor se indica en la pagina 1 numeral 3.

| Código Observaciones | Descripción                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| TEDT                 | TARJETA(S) ELECTRÓNICA(S) DETERIORADO (Elemento de estado solido C43) |

### Observaciones:

Este Informe expresa fielmente el resultado de la inspeccion tecnica realizada en las instalaciones del organismo de inspeccion y los resultados expresados se refieren exclusivamente a la inspeccion realizada al medidor.


**Nota 1:** La unidad de medida de la resolución y constante del medidor se ven reflejadas en la placa de características del registro gráfico

**Nota 2:** Durante la inspeccion tecnica, se pueden presentar cambios en la integridad fisica del medidor.


**Nota 3:** El codigo reportado con la letra (O), corresponde a una observacion.

Realizado por: GM0079709163 Fecha: 2026-05-08 Hora: 10:49:02 Camara: 03 Resultado: NO CONFORME

### REGISTRO GRÁFICO MEDIDOR NO: 1217016632



PLACA DE CARACTERÍSTICAS



TARJETA(S) ELECTRÓNICA(S) DETERIORADO  
(Elemento de estado solido C43)

Fin del informe.

CALLE 17 A No 42A-43  
Bogotá D.C. Colombia

# CAM

**MODELO:** EBM 23                      **CLASE:** 1                      **TIPO:** 2F3H