



Conectamos
comunidades con
energía
que
transforma vidas

Pereira, 9 de septiembre de 2026

Señor,
Suscriptor y/o Usuario
Matrícula: 668913
Dirección: AVD 30 DE AGOSTO 33 85 BRASILIA
Ciclo: 13 Ruta: 1010032640

N° 29545

Asunto: Entrega de Certificado de Calibración y Ensayo

Cordial saludo,

De la manera mas atenta nos permitimos entregarle Informe De Inspección Técnica N° 671943, de Medidor N° 4600078348, el cual fue retirado del predio en la dirección: AVD 30 DE AGOSTO 33 85 BRASILIA, para verificación y análisis en un laboratorio acreditado para tal fin y cuyo resultado de inspección fue: NO CONFORME.

De conformidad con el Artículo 9.1 de la Ley de 142 de 1994, EL USUARIO TIENE DERECHO A LA CORRECTA MEDICIÓN DEL CONSUMO, en obtener de las empresas la medición de sus reales, mediante instrumentos tecnológicos apropiados, dentro de los plazos y términos que establezca la Comisión de Regulación de Energía-CREG.

Es por esta razón que la Empresa se permite comunicarle al suscriptor y/o usuario que cuenta con treinta días calendario (un periodo de facturación), a partir de la fecha para:

PRIMERO: Solicitar la devolución de su equipo de medida, ello toda vez que, por políticas de protección del medio ambiente, el medidor mencionado se encuentra en las instalaciones del laboratorio que realizo la inspección respectiva, con el fin de garantizar la mejor disposición final de estos materiales de desecho. Si pasado este tiempo no se tiene solicitud al respecto, se entiende que al medidor debe darse disposición final adecuada.

SEGUNDO: Si el Suscriptor y/o Usuario decide adquirir el medidor de manera particular, deberá entregarlo en las oficinas de Atención al Usuario de la Empresa acompañado de la fotocopia de la ultima factura de pago del servicio, la factura de compra del medidor y el Certificado de Calibración expedido por un laboratorio acreditado ante la superintendencia de Industrial y Comercio. Es preciso señalar que el equipo de medida deberá reunir los requerimientos técnicos previstos por la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Código de Distribución y/o Medida (Numeral 7.5.1 - Res. GREG 070 de 1998). De ser necesario, el Suscriptor y/o usuario deberá normalizar la acometida.

Si la Empresa realizo instalación de un equipo de medida en calidad de préstamo, este quedara como definitivo si dentro del termino mencionado no se ha recibido un medidor por parte de Suscriptor y/o Usuario según lo dispuesto anteriormente, procediendo a realizar el correspondiente cobro en la facturación del servicio, de conformidad con las políticas de financiación vigentes.

El Usuario es la razón de ser de nuestra empresa, permítanos seguir prestando nuestro servicio, contribuyendo con el crecimiento de la región.

Cualquier inquietud, con gusto será atendida en las oficinas de Atención al Usuario o en la línea telefónica 115(Opción 2).

Cordialmente,

JOHN WILSON VELASQUEZ BOHORQUEZ
GERENTE SOLUCIONES ENERGÉTICAS

Entregó: _____

OFICINA PEREIRA Tel. 310 7117718 Dir. CARRERA 8 BIS 35 30 NIT 900 151 122 Res RES. 00662 DEL 10 DE SEPTIEMBRE	
Guía No: 4026597501775	
Admisión: 2026-09-09-18:04:09	
Remitente: EMPRESA DE ENERGIA DE EMPRESA DE ENER	
NIT: 816002019-9	
Destinatario: AGUDELO ORREGO GIL 660005 AVD 30 DE AGOSTO 3 PEREIRA RISARALD PEREIRA RISARALD	
NIT: 660005	
Peso: 0.5 grm 26-6-3	
Valor: 1500	
PROTOCOLOS	
Identificación:	

Guía No. *4026597501775* Admisión: 2026-09-09-18:04:09	
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P. CR 10 # 17- 66 ED TORRE CENTRAL PEREIRA RISARALDA notificacionesjudiciales@eep.com.co - 816002019-9	
AGUDELO ORREGO GILMA 29545 AVD 30 DE AGOSTO 33 85 BRASILIA Tel. NA Id. NA Obs. PROTOCOLOS Ccte. PARE HECTOR BERMUDEZ PEREIRA RISARALDA	
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO:	
NOMBRE CLARO: AGUDELO ORREGO GILMA	
NIT - CC - TI - PP: 660005	
Intento de Entrega 1 Intento de Entrega 2 Intento de Entrega 3	
Piezas 1 Peso 0.5gr Valor 15000 [4026597501775] Oda: [26911001775] Operaciones Pereira	
OFICINA PEREIRA RES. 03662 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 310 7117718 900 151 122	
DEVOLUCION ☐ DD Dest Desc ☐ RH Rehusado ☐ NR No Resido ☐ NRC No Rect ☐ DE Dir Errada ☐ OT Otros	
CP: 660005	

1. DATOS GENERALES

Fecha de Emisión: 2026-08-11

SOLICITANTE EEP. S.A ESP
DIRECCION: CARRERA 10 #17 - 35 .
No. SERVICIO 668913
FECHA DE INSPECCIÓN 2026-08-11 8:01 p.m.
LUGAR DE INSPECCIÓN: CALLE. 17A # 42A - 43 BOGOTÁ D.C.
SOLICITUD DE SERVICIO 11668

2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIDOR

Serie	Marca	Modelo	Puente	Tipo	Principio
4600078348	APPLIED METERS	AMT B1E-OR4TI	No Aplica	3F4H	ESTATICO

Tensión (V)	Corriente (A)	Año Fabricación	Resolución	Constante	Clase
3X120/208	5(100)	2.014		5000	1

LEC_DIU_kWh	LEC_DIU_kVARh	LEC_NOC_kWh	LEC_NOC_kVARh

3. CONCLUSIÓN DE LA INSPECCIÓN DEL MEDIDOR

Analizando los resultados de la inspección se dictamina el medidor como: **NO CONFORME** según lo establecido en la NTC 4856 de 2023 numeral 4.1.2. Anexo A.

APROBADO POR:



Oscar Arboleda
Coordinador Organismo
de Inspección Técnica

La inspección del ítem se realiza bajo la NTC 4856 de 2023 numeral 4.1.2. Anexo A Verificación del Medidor y la inspección de sellos bajo el numeral 4.1.1. Anexo C y D Verificación del Estado de los Sellos. Este Informe expresa fielmente el resultado de la inspección realizada al ítem especificado bajo prueba, no podrá ser reproducido salvo en su totalidad. Los resultados expresados se refieren al momento y condiciones en las que se realizó la inspección. El Organismo de Inspección no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información registrada en este informe.

CALLE 17 A No 42A-43
Bogotá D.C. Colombia

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA Nro 0671943


No. de SERIE	4600078348	MARCA	APPLIED METERS	TIPO	3F4H
--------------	------------	-------	----------------	------	------

4. CADENA DE CUSTODIA

4.1 Verificación del Embalaje

Tipo	Identificación	Resultado	Observaciones
ETIQUETA	21953	CONFORME	
Caja	N/A	CONFORME	

CONVENCIONES UBICACIÓN DE SELLOS DE SEGURIDAD:



Observaciones:

Realizado por: GM458443

Fecha: 2026-08-10

Hora: 10:10:43

Camara: 08

5. INSPECCIÓN DE EL(LOS) SELLO(S)

Posición	Tipo	Color	Serie	Resultado	Cód.	Observaciones
09	TAMBOR	BLANCO	82347	NO CONFORME	SDT	MATERIAL DEL SELLO DE SEGURIDAD DETERIORADO
07	TAMBOR	BLANCO	82348	NO CONFORME	SDT	MATERIAL DEL SELLO DE SEGURIDAD DETERIORADO
Tapa base	ETIQUETA	GRIS	105463	NO CONFORME	SDT	MATERIAL DEL SELLO DE SEGURIDAD DETERIORADO

5.1. CONCLUSIÓN DE LA INSPECCIÓN DE EL(LOS) SELLO(S)

Analizando los resultados de la inspección se dictamina(n) el(los) sello(s) como: NO CONFORME(S) según lo establecido en la NTC 4856 de 2023 numeral 4.1.1. Anexo C y D.

Realizado por: GM0079709163

Fecha: 2026-08-11

Hora: 16:02:12

Camara: 03

No. de SERIE	4600078348	MARCA	APPLIED METERS	TIPO	3F4H
--------------	------------	-------	----------------	------	------

6. INSPECCIÓN VISUAL DEL MEDIDOR

Durante la inspección visual se revisaron cada uno de los componentes y elementos del medidor de acuerdo con los procedimientos internos del Organismo de Inspección, garantizando que los elementos revisados corresponden a los enunciados en la NTC 4856 2023 numeral 4.1.2. Anexo A. la conclusión de la inspección del medidor se indica en la pagina 1 numeral 3.

Código Observaciones	Descripción
PCDT	PLACA DE CARACTERÍSTICAS DETERIORADO
TEQM	Tarjetas electronica QUEMADO (Circuito impreso y elementos de estado solido)
OOTDF	otros DEFORMA-DO (Tapa del bloque de terminales)

Observaciones:

El estado del medidor no permite realizar pruebas metrológicas

Este Informe expresa fielmente el resultado de la inspeccion tecnica realizada en las instalaciones del organismo de inspeccion y los resultados expresados se refieren exclusivamente a la inspeccion realizada al medidor.


Nota 1: La unidad de medida de la resolución y constante del medidor se ven reflejadas en la placa de características del registro gráfico

Nota 2: Durante la inspeccion tecnica, se pueden presentar cambios en la integridad fisica del medidor.


Nota 3: El codigo reportado con la letra (O), corresponde a una observacion.

Realizado por: GM0079709163 Fecha: 2026-08-11 Hora: 16:02:12 Camara: 03 Resultado: NO CONFORME


REGISTRO GRÁFICO MEDIDOR NO: 4600078348



PLACA DE CARACTERISTICAS



PLACA DE CARACTERÍSTICAS
DETERIORADO



Tarjetas electronica QUEMADO (Circuito
impreso y elementos de estado solido)

Fin del informe.