

1. DATOS GENERALES

Fecha de Emisión: 2026-06-17

SOLICITANTE EEP. S.A ESP

DIRECCION: CARRERA 10 #17 - 35 .

No. SERVICIO 1847830

FECHA DE INSPECCIÓN 2026-06-17 4:36 p.m.

LUGAR DE INSPECCIÓN: CALLE. 17A # 42A - 43 BOGOTÁ D.C.

SOLICITUD DE SERVICIO 11550

2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIDOR

Serie	Marca	Modelo	Puente	Tipo	Principio
4600604905	APPLIED METERS	amt b1a-0a4t	No Aplica	3F4H	ESTATICO

Tensión (V)	Corriente (A)	Año Fabricación	Resolución	Constante	Clase
3x120/208	10(100)	2.021	0.01	1600	1

LEC_DIU_kWh	LEC_DIU_kVARh	LEC_NOC_kWh	LEC_NOC_kVARh
105433,48			

3. CONCLUSIÓN DE LA INSPECCIÓN DEL MEDIDOR

Analizando los resultados de la inspección se dictamina el medidor como: **NO CONFORME** según lo establecido en la NTC 4856 de 2023 numeral 4.1.2. Anexo A.

APROBADO POR:



Oscar Arboleda
Coordinador Organismo
de Inspección Técnica

La inspección del ítem se realiza bajo la NTC 4856 de 2023 numeral 4.1.2. Anexo A Verificación del Medidor y la inspección de sellos bajo el numeral 4.1.1. Anexo C y D Verificación del Estado de los Sellos. Este Informe expresa fielmente el resultado de la inspección realizada al ítem especificado bajo prueba, no podrá ser reproducido salvo en su totalidad. Los resultados expresados se refieren al momento y condiciones en las que se realizó la inspección. El Organismo de Inspección no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información registrada en este informe.

CALLE 17 A No 42A-43
Bogotá D.C. Colombia

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA Nro 0664906

No. de SERIE	4600604905	MARCA	APPLIED METERS	TIPO	3F4H
--------------	------------	-------	----------------	------	------

4. CADENA DE CUSTODIA

4.1 Verificación del Embalaje

Tipo	Identificación	Resultado	Observaciones	CONVENCIONES UBICACIÓN DE SELLOS DE SEGURIDAD:
ETIQUETA	7502	CONFORME		TP: Tapa Principal CC: Caja de conexión
Caja	N/A	CONFORME		

Observaciones:

Sin sellos de las posiciones 07,09, Bloque de terminales quemado.

Realizado por: GM458443 Fecha: 2026-06-12 Hora: 7:24:09 Camara: 08

5. NSPECCIÓN DE EL(LOS) SELLO(S)

Posición	Tipo	Color	Serie	Resultado	Cód.	Observaciones
Tapa base	ETIQUETA	BLANCO	17025	NO CONFORME	SDT	MATERIAL DEL SELLO DE SEGURIDAD DETERIORADO
09	NA	NO APLICA	N/A.	NO APLICA	SNE	SIN SELLOS
07	NA	NO APLICA	N/A	NO APLICA	SNE	SIN SELLOS

5.1. CONCLUSIÓN DE LA INSPECCIÓN DE EL(LOS) SELLO(S)

Analizando los resultados de la inspección se dictamina(n) el(los) sello(s) como:NO CONFORME(S) según lo establecido en la NTC 4856 de 2023 numeral 4.1.1. Anexo C y D.

Realizado por: GM0079611412 Fecha: 2026-06-17 Hora: 14:28:54 Camara: 04

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA Nro 0664906

No. de SERIE	4600604905	MARCA	APPLIED METERS	TIPO	3F4H
--------------	------------	-------	----------------	------	------

6. INSPECCIÓN VISUAL DEL MEDIDOR

Durante la inspección visual se revisaron cada uno de los componentes y elementos del medidor de acuerdo con los procedimientos internos del Organismo de Inspección, garantizando que los elementos revisados corresponden a los enunciados en la NTC 4856 2023 numeral 4.1.2. Anexo A. la conclusion de la inspeccion del medidor se indica en la pagina 1 numeral 3.

Código Observaciones	Descripción
OOTDF	otros DEFORMA-DO (Tapa del bloque de terminales)
BTQM	BLOQUE DE TERMINALES QUEMADO (Terminal entrada de fase R)

Observaciones:

El estado del medidor no permite realizar pruebas metrológicas

Este Informe expresa fielmente el resultado de la inspeccion tecnica realizada en las instalaciones del organismo de inspeccion y los resultados expresados se refieren exclusivamente a la inspeccion realizada al medidor.


Nota 1: La unidad de medida de la resolución y constante del medidor se ven reflejadas en la placa de características del registro gráfico

Nota 2: Durante la inspeccion tecnica, se pueden presentar cambios en la integridad fisica del medidor.


Nota 3: El codigo reportado con la letra (O), corresponde a una observacion.

Realizado por: GM0079611412 Fecha: 2026-06-17 Hora: 14:28:54 Camara: 04 Resultado: NO CONFORME

REGISTRO GRÁFICO MEDIDOR NO: 4600604905



PLACA DE CARACTERÍSTICAS



BLOQUE DE TERMINALES QUEMADO
(Terminal entrada de fase R)

Fin del informe.